

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa dla przyrządów pomiarowych

(Cyrkle, promieniomierze, dalmierze, drogomierze, głębokościomierze itp. – zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2023/988 – GPSR)

Ważne! Uważnie przeczytaj poniższe ostrzeżenia przed użyciem przyrządów pomiarowych. Nieprawidłowe użycie może prowadzić do obrażeń, a w przypadku urządzeń laserowych, do trwałego uszkodzenia wzroku.

1. Ogólne bezpieczeństwo i przeznaczenie

- **Ryzyko przekłucia:** Przyrządy takie jak **cyrkle** i niektóre **głębokościomierze** posiadają ostre końcówki. Zachowaj szczególną ostrożność podczas ich obsługi, aby uniknąć przekłucia skóry lub zranienia oczu.
- **Właściwe użytkowanie:** Przyrządy są przeznaczone do pomiarów zgodnie z ich specyfikacją. Nie używaj ich jako narzędzi roboczych (np. młotka, dłuta) ani dźwigni, ponieważ może to uszkodzić ich precyzyjne mechanizmy i stworzyć ostre, niebezpieczne krawędzie.
- **Nie są zabawką:** Przyrządy pomiarowe nie są zabawkami. Przechowuj je w bezpiecznym miejscu, poza zasięgiem dzieci, zwłaszcza ze względu na ryzyko zadławienia małymi elementami i niebezpieczeństwo ostrych końcówek.

2. Bezpieczeństwo użytkowania i montażu

- **Promieniowanie laserowe:**
 - **NIGDY nie patrz bezpośrednio w wiązkę lasera** ani nie kieruj jej na inne osoby, ponieważ może to spowodować **nieodwracalne uszkodzenie wzroku**.
 - Używaj przyrządów laserowych wyłącznie zgodnie z klasą lasera podaną na etykiecie.
- **Bezpieczeństwo elektryczne/baterii:** W przypadku urządzeń elektronicznych (dalmierze, drogomierze):

- Używaj wyłącznie baterii i zasilaczy zgodnych ze specyfikacją producenta.
- Chroń urządzenie przed wilgocią i wodą, aby uniknąć zwarcia i uszkodzenia.
- **Precyzja:** Używaj przyrządów pomiarowych delikatnie. Upuszczenie lub silne uderzenie może trwale wpłynąć na ich dokładność i bezpieczeństwo.
- **Drogomierze:** Upewnij się, że obszar pomiarowy jest wolny od przeszkód i nie używaj drogomierzy na drogach publicznych lub w niebezpiecznych miejscach.

3. Konserwacja i czyszczenie

- **Czyszczenie:** Czyść przyrządy miękką, suchą ściereczką. Nie używaj agresywnych środków chemicznych ani płynów na soczewkach (w przypadku dalmierzy) lub precyzyjnych mechanizmach.
- **Przechowywanie:** Przechowuj przyrządy w oryginalnym futerale lub etui w suchym miejscu. Cyrkle i inne ostre narzędzia powinny mieć założone osłony ochronne.
- **Kalibracja:** W celu zachowania precyzji, regularnie sprawdzaj i kalibruj urządzenia zgodnie z zaleceniami producenta.

4. Utylizacja

- **Odpady elektroniczne (WEEE):** Urządzenia elektroniczne (dalmierze, drogomierze) oraz zużyte baterie należy zutylizować jako **odpady elektroniczne** w wyznaczonych punktach zbiórki.
- **Inne przyrządy:** Elementy metalowe i plastikowe należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi recyklingu.